

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3L

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | | |
|--------|-------------------|---|--|------------|
| 受注 No. | 0A707D | 2 | シリアルNo. | I221043327 |
| 受注先注番 | A10429 | | 出荷日 | 11/08 |
| 取引店 | 02763 | | 様 | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | 様 | |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VRSP5SUP5 | | エッジ= | |
| | RSFL5SU+V+FL5 | | | |
| 10433 | H = 1432 W = 1012 | | (大) | |
| 27 | 数量 = 1 / 2 | | | |
| サッシ記号 | SW-1 | | | |
| BODY連絡 | | | | |
| 客先メモ | MJ211574 | |  | |

重量

37 kg

U g = 1.0

η g = 0.48

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準拠

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3L

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

受注 No. **0A707D** **2** シリアルNo. **I221043329**

重量 **37 kg**

客先注番 **A10429** 出荷日 **11/08**

U g = 1.0 **η g = 0.48**

取引店 **02763** 様

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ず

納入先 **株式会社SUNSHOKO** 様

施工注意!

工事名 **Hill House**

商品 **VRSP5SUP5** エッジ=

1. 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。

2. カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバ一等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。

<注意を要する作業例>

- ①飛散防止フィルム貼り
- ②バックアップ材のセット
- ③シール施工時のシールかき取り
- ④シール打ち直し時のシール切り取り
- ⑤クレセント受け調整

3. 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

RSFL5SU+V+FL5

10433 H = 1432 W = 1012 (大)

29 数量 = 1 / 2

記号 **SW-1**

SODY連絡

客先メモ **MJ211574**




日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

| | | | | |
|--------|----------------|--------------------|--|------------|
| 受注No. | OA707D | 1 | シリアルNo. | I221036615 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 | 11/08 |
| 取引店 | 02763 | 2022年11月14日 株式会社 様 | | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO 様 | | | |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VRSP5SUP5 | エッジ= | | |
| | RSFL5SU+V+FL5 | | | |
| 10366 | H = 1247 | W = 848 | (中) | |
| 15 | 数量 = | 1 / 2 | | |
| サッシ記号 | SW-1 | | | |
| BODY連絡 | | | | |
| 客先メモ | MJ211574 | |  | |

重量

27 kg

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

U_g = 1.0

η_g = 0.48

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!


- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3M

| | | | | |
|--------|------------------|--|---------|------------|
| 注 No. | OA707D | 1 | シリアルNo. | I221036613 |
| 客先注番 | A10429 | 出荷日 11/08 | | |
| 取引店 | 02763 | 様 | | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VRSP5SUP5 | エッジ= | | |
| | RSFL5SU+V+FL5 | | | |
| 10366 | H = 1247 W = 848 | (中) | | |
| 13 | 数量 = 1 / 2 | | | |
| かつ記号 | SW-1 | | | |
| SODY連絡 | | | | |
| 客先メモ | MJ211574 |  | | |

重量
27 kg

建材トップランナー制度
目標基準値達成 ガラス

$U_g = 1.0$ $\eta_g = 0.48$

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準拠

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライパー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3L

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | |
|--------|-----------------|---|--|
| 受注 No. | OA707D | 5 | シリアルNo. I221041401 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 |
| 取引店 | 02763 | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | |
| 商品 | VNP5LEP5 | | エッジ= |
| | NFL5LEQ-S+V+FL5 | | |
| 10414 | H= 2022 W= 940 | | (大) |
| C1 | 数量= 1 / 1 | | |
| 印記号 | AWD-1 | | |
| BODY連絡 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 | |  |

重量
47.5 kg

U g = 1.4 η g = 0.64

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3S

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | | |
|--------|-----------------|--|-----------|------------|
| 受注 No. | OA707D | 4 | シリアルNo. | I221041403 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | 様 | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | 様 | |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP5LEP5 | エッジ= | | |
| | NFL5LEQ-S+V+FL5 | | | |
| | H= 2022 W= 151 | (小) | | |
| | 03 数量= | 1 / 1 | | |
| 記号 | AWD-1 | | | |
| BODY連絡 | | | | |
| 販売メモ | MJ211574 |  | | |

重量

7.6 kg

$U_g = 1.4$

$\eta_g = 0.64$

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | | |
|--------|-----------------|---|---------|------------|
| 受注No. | OA707D | 3 | シリアルNo. | I221041405 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 | 11/08 |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP5LEP5 | | エッジ= | |
| | NFL5LEQ-S+V+FL5 | | | |
| 10414 | H= 1900 W= 658 | | (中) | |
| 05 | 数量= 1 / 1 | | | |
| サッシ記号 | AWD-1 | | | |
| BODY連絡 | | | | |
| 客先メモ | MJ211574 | | | |

重量
31.3 kg

$U_g = 1.4$ $\eta_g = 0.64$

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ず

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子



こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | | |
|-------|-----------------|---|--|------------|
| 受注No. | OA707F | 8 | シリアルNo. | I221037747 |
| 受発注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 品名 | VNP3LEP3 | | エッジ= | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | | G:H9 | |
| 377 | H= 1099 W= 804 | | (中) | |
| 47 | 数量= 1/2 | | | |
| 記号 | AW-3 | | | |
| 連絡 | | | G H9 | |
| 受発メモ | MJ211574 | |  | |

重量
14.1 kg

U_g = 1.4 η_g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバ一等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

子どもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | | |
|--------|-----------------|------|--|------------|
| 受注No. | OA707F | 8 | シリアルNo. | I221037851 |
| 発注先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:H9 | | |
| 0378 | H= 1099 W= 804 | (中) | | |
| 51 | 数量= 1/2 | | | |
| 記号 | AW-3 | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 発注メモ | MJ211574 | |  | |

重量
14.1 kg

U_g = 1.4 η_g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準拠

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 - 飛散防止フィルム貼り
 - バックアップ材のセット
 - シール施工時のシールかき取り
 - シール打ち直し時のシール切り取り
 - クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

受注No. OA707F 9 シリアルNo. I221037847

重量
13.3 kg

客先注番 A10429 出荷日 11/08

$U_g = 1.4$ $\eta_g = 0.66$

取引店 02763 様

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

納入先 株式会社SUNSHOKO 様

施工注意!

工事名 Hill House

品名 VNP3LEP3 エッジ=
NFL3LEQ-S+V+FL3 G:H9
10378 H= 1099 W= 756 (中)
47 数量= 1/2

1. 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
2. カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。

<注意を要する作業例>

- ①飛散防止フィルム貼り
- ②バックアップ材のセット
- ③シール施工時のシールかき取り
- ④シール打ち直し時のシール切り取り
- ⑤クレセント受け調整

オプション記号 AW-3'

3. 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

BODY連絡 G H9

客先メモ MJ211574



日本板硝子


こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | | |
|--------|------------------|--|---------|------------|
| 受注 No. | OA707F | 9 | シリアルNo. | I221037849 |
| 客先注番 | A10429 | 出荷日 11/08 | | |
| 取引店 | 02763 | 様 | | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:H9 | | |
| 0378 | H = 1099 W = 756 | (中) | | |
| 49 | 数量 = 1 / 2 | | | |
| 印記号 | AW-3' | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 |  | | |

重量
13.3 kg

$U_g = 1.4$ $\eta_g = 0.66$

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準拠

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバ等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3S

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

発注 No. **0A707F** **10** シリアルNo. **I221033806**

重量 **5.2 kg**

客先注番 **A10429** 出荷日 **11/08**

U_g = 1.4 **η_g = 0.66**

取引店 **02763** 様

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

納入先 **株式会社SUNSHOKO** 様

施工注意!

工事名 **Hill House**

1. 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
2. カッターナイフや金属製ヘラ、ドライパー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
3. 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

商品 **VNP3LEP3** エッジ=
NFL3LEQ-S+V+FL3 G:G9
0338 H= 851 W= 380 (小)
06 数量= 1/2

記号 **AW-4**

BODY連絡 **G G9**

送先メモ **MJ211574**



日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3S

| | | | | |
|--------|-----------------|--|---------|------------|
| 受注 No. | OA707F | 10 | シリアルNo. | I221033808 |
| 客先注番 | A10429 | 出荷日 11/08 | | |
| 取引店 | 02763 | 様 | | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 品名 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:G9 | | |
| 3338 | H= 851 W= 380 | (小) | | |
| 08 | 数量= 1/2 | | | |
| 記号 | AW-4 | | | |
| BODY連絡 | G G9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 |  | | |

重量
5.2 kg

建材トップランナー制度
目標基準値 達成 ガラス

$U_g = 1.4$ $\eta_g = 0.66$

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!


- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
<注意を要する作業例>
①飛散防止フィルム貼り
②バックアップ材のセット
③シール施工時のシールかき取り
④シール打ち直し時のシール切り取り
⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3S

| | | | | |
|-------|-----------------|--------|--|------------|
| 受注No. | 0A707F | 11 | シリアルNo. | 1221037222 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | 様 | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | 様 | |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | | エッジ= | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | | G:G9 | |
| 0372 | H= 860 | W= 830 | (小) | |
| 22 | 数量= 1/2 | | | |
| 記号 | AW-5 | | | |
| 連絡 | | | G G9 | |
| 発注メモ | MJ211574 | |  | |

建材トップランナー制度
目標基準値 達成 ガラス

重量
11.4 kg

U_g = 1.4 η_g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子


こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3S

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|---------|--|
| 受注No. | OA707F | 11 | シリアルNo. | I221037160 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 | 11/08 |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | | エッジ= | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | | G:G9 | |
| 10371 | H= 860 | W= 830 | (小) | |
| 60 | 数量= | 1 / 2 | | |
| 印記号 | AW-5 | | | |
| BODY連絡 | | | G G9 | |
| 客先メモ | MJ211574 | | |  |

重量
11.4 kg

U g = 1.4 η g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ず

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3S

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|--|------------|
| 受注No. | OA707F | 12 | シリアルNo. | I221036414 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:G9 | | |
| 0364 | H= 590 | W= 730 | (小) | |
| 14 | 数量= | 1 / 2 | | |
| 記号 | AW-5' | | | |
| BODY連絡 | | | | G G9 |
| 客先メモ | MJ211574 | |  | |

重量
6.9 kg

建材トップランナー制度
目標基準値 達成 ガラス

U_g = 1.4 η_g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3S

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | |
|--------|-----------------|--------|--|
| 受注 No. | 0A707F | 12 | シリアルNo. I221036416 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 |
| 取引店 | 02763 | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | | エッジ= |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | | G:G9 |
| 10364 | H= 590 | W= 730 | (小) |
| 16 | 数量= | 1 / 2 | |
| 特記号 | AW-5' | | |
| BODY連絡 | | | G G9 |
| 客先メモ | MJ211574 | |  |

重量
6.9 kg

U g = 1.4 η g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライパー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3S

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | | |
|--------|-----------------|-----------|---------|--|
| 発注 No. | OA707F | 13 | シリアルNo. | 1221033802 |
| 発注番 | A10429 | 出荷日 11/08 | | |
| 取引店 | 02763 | 様 | | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:G9 | | |
| 0338 | H= 837 W= 385 | (小) | | |
| 02 | 数量= | 1/2 | | |
| 記号 | AW-6 | | | |
| 連絡 | G G9 | | | |
| 発注メモ | MJ211574 | | |  |

重量
5.2 kg

U_g = 1.4 η_g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準拠

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバ一等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3S

建材トップランナー制

目標基準値 達成 ガラス

| | | | | |
|-------|-----------------|--------|-----------|--|
| 受注No. | 0A707F | 13 | シリアルNo. | I221033804 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:G9 | | |
| 0338 | H= 837 | W= 385 | (小) | |
| 04 | 数量= | 1 / 2 | | |
| 記号 | AW-6 | | | |
| 連絡 | G G9 | | | |
| 備考メモ | MJ211574 | | |  |

重量

5.2 kg

U_g = 1.4

η_g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | | |
|--------|----------------|--|---------|------------|
| 受注 No. | OA707D | 6 | シリアルNo. | I221038709 |
| 容先注番 | A10429 | 出荷日 11/08 | | |
| 取引店 | 02763 | 様 | | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商 品 | VRSP3SUP3 | エッジ= | | |
| | RSFL3SU+V+FL3 | G:H9 | | |
| 10387 | H= 1639 W= 595 | (中) | | |
| 09 | 数量= 1 / 4 | | | |
| 物記号 | AW-7 | | | |
| ECOY連絡 | G H9 | | | |
| 容先メモ | MJ211574 |  | | |

重量
15.6 kg

U g = 1.0 η g = 0.49

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ず

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライパー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | | |
|--------|----------------|-------|--|------------|
| 受注No. | OA707D | 6 | シリアルNo. | I221038711 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VRSP3SUP3 | エッジ= | | |
| | RSFL3SU+V+FL3 | G:H9 | | |
| 10387 | H= 1639 W= 595 | (中) | | |
| 11 | 数量= | 1 / 4 | | |
| 物の記号 | AW-7 | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 | |  | |

重量
15.6 kg

U_g = 1.0 η_g = 0.49

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準

施工注意!

1. 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
2. カッターナイフや金属製ヘラ、ドライパー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
3. 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子


こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | | |
|--------|----------------|--|-----------|------------|
| 受注No. | OA707D | 6 | シリアルNo. | 1221038659 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | 様 | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | 様 | |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VRSP3SUP3 | エッジ= | | |
| | RSFL3SU+V+FL3 | G:H9 | | |
| 10386 | H= 1639 W= 595 | (中) | | |
| 59 | 数量= 1 / 4 | | | |
| 納品記号 | AW-7 | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 |  | | |

重量
15.6 kg

U_g = 1.0 η_g = 0.49

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準拠

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3M

| | | | | |
|--------|----------------|------|-----------|------------|
| 発注 No. | OA707D | 6 | シリアルNo. | 1221038657 |
| 優先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VRSP3SUP3 | エッジ= | | |
| | RSFL3SU+V+FL3 | G:H9 | | |
| 386 | H= 1639 W= 595 | (中) | | |
| 57 | 数量= 1/4 | | | |
| 記号 | AW-7 | | | |
| NOY連絡 | G H9 | | | |
| 先メモ | MJ211574 | | | |



重量
15.6 kg

建材トップランナー制度
目標基準値達成 ガラス

U_g = 1.0

η_g = 0.49

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

子どもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

運材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | | |
|--------|----------------|--|---------|------------|
| 受注No. | OA707D | 7 | シリアルNo. | I221038701 |
| 客先注番 | A10429 | 出荷日 11/08 | | |
| 取引店 | 02763 | 様 | | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VRSP3SUP3 | エッジ= | | |
| | RSFL3SU+V+FL3 | G:H9 | | |
| 10387 | H= 1639 W= 595 | (中) | | |
| 01 | 数量= 1/4 | | | |
| ラシ記号 | AW-7' | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 |  | | |

重量
15.6 kg

U g = 1.0 η g = 0.49

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準拠

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライパー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼付
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け設置
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子


こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | | |
|--------|----------------|---|--|------------|
| 受注 No. | OA707D | 7 | シリアルNo. | I221038705 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | 様 | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | 様 | |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VRSP3SUP3 | | エッジ= | |
| | RSFL3SU+V+FL3 | | G:H9 | |
| 10387 | H= 1639 W= 595 | | (中) | |
| 05 | 数量= 1 / 4 | | | |
| サッシ記号 | AW-7' | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 | |  | |

重量
15.6 kg

U g = 1.0

η g = 0.49

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

| | | | |
|---------|--------------------------------|--|--------------------|
| 受発 No. | OA707D | 7 | シリアルNo. I221038703 |
| 客先注番 | A10429 | 出荷日 11/08 | |
| 取寄店 | 02763 | 様 | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | 様 | |
| 工事名 | Hill House | | |
| 商品 | VRSP3SUP3 RSFL3SU+V+FL3 | エッジ = G:H9 | |
| 1038703 | H = 1639 W = 595 数量 = 1 / 4 | (中) | |
| 記号 | AW-7' | | |
| ENVY連絡 | G H9 | | |
| 客先メモ | MJ211574 |  | |

重量

15.6 kg

U g = 1.0

η g = 0.49

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値 達成 ガラス

受注 No. OA707D 7 シリアルNo. I221038707

重量
15.6 kg

密着注番 A10429 出荷日 11/08

U g = 1.0 η g = 0.49

取引店 02763 様

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準

納入先 株式会社SUNSHOKO 様

施工注意!

工事名 Hill House

1. 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。

商品 VRSP3SUP3 エッジ=

2. カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。

RSFL3SU+V+FL3

G:H9

10387 H = 1639 W = 595

(中)

<注意を要する作業例>

①飛散防止フィルム貼り

②バックアップ材のセット

③シール施工時のシールかき取り

④シール打ち直し時のシール切り取り

⑤クレセント受け調整

3. 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

07 数量 = 1 / 4

記号 AW-7'

BODY連絡 G H9

密着メモ MJ211574



日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

| | | | | |
|--------|-----------------|------|--|------------|
| 受注No. | OA707G | 15 | シリアルNo. | 1221037843 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:H9 | | |
| 10378 | H= 1639 W= 787 | | (中) | |
| 43 | 数量= 1/1 | | | |
| サブ記号 | AW-8 | | | |
| BCDY連絡 | G H9 | | | |
| 送先メモ | MJ211574 | |  | |

重量
20.6 kg

建材トップランナー制度
目標基準値達成 ガラス

U g = 1.4 η g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライパー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分に注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3M

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

受注 No. **0A707F** **14** シリアルNo. **I221037845**

重量
19.7 kg

受注先注番 **A10429** 出荷日 **11/08**

U g = 1.4 **η g = 0.66**

取引店 **02763** 様

熱性能の試験方法 : JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

納入先 **株式会社SUNSHOKO** 様

施工注意!

工事名 **Hill House**

1. 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。

商品 **VNP3LEP3** エッジ=
NFL3LEQ-S+V+FL3 G:H9
10378 H = 1562 W = 787 (中)

2. カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバ一等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。

<注意を要する作業例>

- ①飛散防止フィルム貼り
- ②バックアップ材のセット
- ③シール施工時のシールかき取り
- ④シール打ち直し時のシール切り取り
- ⑤クレセント受け調整

45 数量 = **1 / 1**

3. 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

記号 **AW-8**

Y連絡 **G H9**

花メモ **MJ211574**




日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペーシア

型番) NS2LV2R3S

| | | | |
|--------|-----------------|------|--|
| 受注 No. | OA707G | 16 | シリアルNo. I221037136 |
| 受注先 | A10429 | | 出荷日 11/08 |
| 取引店 | 02763 | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:H9 | |
| 10371 | H= 947 W= 804 | (小) | |
| 36 | 数量= 1/2 | | |
| 記号 | AW-9 | | |
| 連絡 | G H9 | | |
| 経路メモ | MJ211574 | |  |

重量
12.2 kg

建材トップランナー制度
目標基準値 達成 ガラス

U_g = 1.4 η_g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバー等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子


こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3S

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | | |
|--------|-----------------|--|-----------|------------|
| 受注 No. | OA707G | 16 | シリアルNo. | I221037134 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | 様 | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO 様 | | | |
| 事名 | Hill House | | | |
| 品名 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:H9 | | |
| 371 | H= 947 | W= 804 | (小) | |
| 34 | 数量= 1/2 | | | |
| 物記号 | AW-9 | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 |  | | |

重量
12.2 kg

U g = 1.4 η g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ず

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバ一等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3S

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 受注 No. | OA707G | 17 | シリアルNo. | I221037210 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 11/08 | |
| 取引店 | 02763 | | | 様 |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:H9 | | |
| 0372 | H= 587 | W= 847 | (小) | |
| 10 | 数量= 1/2 | | | |
| 物号記号 | AW-11 | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 | | | |



重量

8 kg

建材トップランナー制度
目標基準値達成 ガラス

$U_g = 1.4$

$\eta_g = 0.66$

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準ずる

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバ一等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
<注意を要する作業例>
①飛散防止フィルム貼り
②バックアップ材のセット
③シール施工時のシールかき取り
④シール打ち直し時のシール切り取り
⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

こどもみらい住宅支援事業対象商品

商品名) スペースシア

型番) NS2LV2R3S

建材トップランナー制度

目標基準値達成 ガラス

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|---------|------------|
| 受注 No. | OA707G | 17 | シリアルNo. | I221037141 |
| 客先注番 | A10429 | | 出荷日 | 11/08 |
| 取引店 | 02763 | 様 | | |
| 納入先 | 株式会社SUNSHOKO | | | 様 |
| 工事名 | Hill House | | | |
| 商品 | VNP3LEP3 | エッジ= | | |
| | NFL3LEQ-S+V+FL3 | G:H9 | | |
| 10371 | H= 587 | W= 847 | (小) | |
| 41 | 数量= | 1/2 | | |
| ボディ記号 | AW-11 | | | |
| BODY連絡 | G H9 | | | |
| 客先メモ | MJ211574 | | | |

重量

8 kg

U g = 1.4

η g = 0.66

熱性能の試験方法: JIS R 3106, JIS R 3107に準拠

施工注意!

- 当ガラス製品のエッジやコーナー及び表面にキズをつけると大気圧の影響で破損することがあります。
- カッターナイフや金属製ヘラ、ドライバ一等の硬い鋭利なもので当ガラス製品にキズをつけないよう十分にご注意下さい。
 <注意を要する作業例>
 ①飛散防止フィルム貼り
 ②バックアップ材のセット
 ③シール施工時のシールかき取り
 ④シール打ち直し時のシール切り取り
 ⑤クレセント受け調整
- 施工マニュアル記載の取扱注意事項を厳守下さい。

日本板硝子

